

Listado productos inventario productos Lento Movimiento

COPEXTEL.

Fecha: 24/1/2019

Division: MPC

Direccion: Edificio FOCSA calle 17 Esq M apto 6A

Datos de contacto.

Nombre: Antonio Madorran Campos

Nombre: Adriano Sanchez Masa

telfs. 7 844 8210

telfs. 7 844 8202

| Codigos | Descripción Productos | Sistema Tecnológico. | UM | Cantidad | Precio venta en MT |
|----------|--|----------------------|-----|----------|--------------------|
| 29,0274 | Refurbished Laser Scanner Assy LJ1(RM1-0524) | partes y piezas | UNO | 21 | 52,29 |
| 29,0284 | Pieza HP LJ1000/12XX/33XX fuser 110V / RG9-1493-REF | partes y piezas | UNO | 110 | 100,23 |
| 29,0285 | HP Image Fuser Kit (Q7502A) / Q7502A | partes y piezas | UNO | 105 | 166,50 |
| 29,0294 | HP LJ1100/3200 SEPARATION PAD RF5-2886-000 | partes y piezas | UNO | 32 | 1,22 |
| 29,0295 | HP LJ1100 FEED ROLLER ASSY RG5-4581-000CN | partes y piezas | UNO | 46 | 16,21 |
| 29,0296 | Refurbished HP LJ1100 FORMATER PC BOARD / C4146-600001 | partes y piezas | UNO | 7 | 15,68 |
| 29,0297 | HP LJ1100 HEATING ELEMENT RG5-4589-040CN | partes y piezas | UNO | 36 | 15,35 |
| 29,0298 | Refurbished HP LJ1100 LASER SCANNER RG5-4570 | partes y piezas | UNO | 4 | 41,99 |
| 29,0299 | HP LJ1100 PAPER PICK UP ROLLER RB2-4026-000CN | partes y piezas | UNO | 149 | 1,60 |
| 29,0300 | HP LJ1100 PRESSURE ROLLER(RF5-2823-000CN) | partes y piezas | UNO | 7 | 10,06 |
| 29,0301 | HP LJ1100 SUB PAD KIT (RYZ-5050) | partes y piezas | UNO | 23 | 1,79 |
| 29,0302 | Refurbished HP LJ1200 FORMATER PC BOARD / C7857-60001 | partes y piezas | UNO | 5 | 31,34 |
| 29,0303 | HP LJ2100 HEATIG ELEMENT 120V / RG5-4133 | partes y piezas | UNO | 20 | 13,88 |
| 29,0304 | HP LJ2100 SEPARATION PAD RB2-2835-000 | partes y piezas | UNO | 43 | 4,70 |
| 29,0305 | FUSER FILM P/LJ2200/2400. RG5-5559 FFS-2200-000L | partes y piezas | UNO | 42 | 11,13 |
| 29,0306 | FUSER FILM P/LJ2300 RM1-0354 FFS-2200-000L | partes y piezas | UNO | 14 | 12,01 |
| 29,0308 | Refurbi HP 5L LASER SCANNER ASSY (RG5-2004-00) | partes y piezas | UNO | 12 | 26,86 |
| 29,0309 | HP LJ 5L/6L FUSER FILM ASSY RG5-1964 FFS-2200-000L | partes y piezas | UNO | 24 | 10,24 |
| 29,0315 | CARRIAGE BELT FOR HP 510 DESIGNJET 42" / C7770-60014 | partes y piezas | UNO | 2 | 18,58 |
| 29,0319 | Estacion De Servicio P HP5500 / C6090-60083 | partes y piezas | UNO | 2 | 147,17 |
| 29,0321 | Refurbished Service Station Aerosol Fan F/ HP5500 | partes y piezas | UNO | 14 | 117,47 |
| 29,0322 | Tubes Assy 42" F HP5500 C6090-60058 | partes y piezas | UNO | 14 | 1626,99 |
| 29,0325 | HPLJ1012/15/3015 Separation Pad RM1-0648-000CN | partes y piezas | UNO | 157 | 2,80 |
| 29,0329 | Q3676 HP Fuser Kit F/Color LJ HP4650 / Q3676=RG5-7450 | partes y piezas | UNO | 1 | 262,09 |
| 29,0330 | Fuser film LJ2100/2200/2400 / RG5-5590-film | partes y piezas | UNO | 2 | 10,81 |
| 29,0334 | Refurbished Laser Scanner Assy LJ1200 / RG9-1486 | partes y piezas | UNO | 13 | 49,33 |
| 29,0376 | Scan-Axix Motor HP 5500 / Q1251-69070 | partes y piezas | UNO | 9 | 185,98 |
| 18.1719L | TONER REMANUFACTURADO CCE P/HP1100 SC4092A | insumo | UNO | 1365 | 19,48 |
| 18.2326G | GPR-37 TONER BLACK | insumo | UNO | 1 | 85,52 |